

FIG. 1


TO 170
160
b
166b
TO 40
134
FROM 170
DRIVE UNIT
164b
FOURIER TRANSFORMATION LENS
132
130
166a
164a
162
140
150
160
a
b
172
174
CONTROLLER
170
176
178
TO 134
120
110
112
DRIVE UNIT
114

FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5


CIRCUIT DESIGN
(STEP1)
MASK FABRICATION
(STEP2)
WEFER MAKING
(STEP3)
WEFER PROCESS (PRETREATMENT)
(STEP4)
ASSEMBLY (POSTTREATMENT)
(STEP5)
INSPECTION
(STEP6)
SHIPPING
(STEP7)

FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8A



FIG. 8B



FIG. 9



FIG. 10



FIG. 11



FIG. 12



FIG. 13